

施設の点検

(第1最終処分場)

| 点検年月日      | 点検箇所        | 異常の有無 |
|------------|-------------|-------|
| 2024年4月30日 | 処分場周囲の囲い    | 無     |
|            | 擁壁・堰堤       | 無     |
|            | 集排水設備       | 無     |
|            | 浸出液処理設備     | 無     |
|            | 地下水観測井戸設備周辺 | 無     |
| 2024年5月31日 | 処分場周囲の囲い    | 無     |
|            | 擁壁・堰堤       | 無     |
|            | 集排水設備       | 無     |
|            | 浸出液処理設備     | 無     |
|            | 地下水観測井戸設備周辺 | 無     |

