

施設の点検

(第1最終処分場)

点検年月日	点検箇所	異常の有無
2024年4月30日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2024年5月31日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2024年6月30日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2024年7月31日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2024年8月30日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2024年9月30日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2024年10月31日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2024年11月30日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無