

施設の点検(第2最終処分場)

点検年月日	点検箇所	異常の有無
2024年4月30日	処分場周囲の囲い	無
	斜面崩壊防止	無
	雨水排水路・集排水設備	無
	浸出水処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2024年5月31日	処分場周囲の囲い	無
	斜面崩壊防止	無
	雨水排水路・集排水設備	無
	浸出水処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2024年6月30日	処分場周囲の囲い	無
	斜面崩壊防止	無
	雨水排水路・集排水設備	無
	浸出水処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2024年6月30日	処分場周囲の囲い	無
	斜面崩壊防止	無
	雨水排水路・集排水設備	無
	浸出水処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2024年7月31日	処分場周囲の囲い	無
	斜面崩壊防止	無
	雨水排水路・集排水設備	無
	浸出水処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2024年8月30日	処分場周囲の囲い	無
	斜面崩壊防止	無
	雨水排水路・集排水設備	無
	浸出水処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2024年9月30日	処分場周囲の囲い	無
	斜面崩壊防止	無
	雨水排水路・集排水設備	無
	浸出水処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無