

施設の点検(第2最終処分場)

| 点検年月日 | 点検箇所 | 異常の有無 |
|-------------|-------------|-------|
| 2024年4月30日 | 処分場周囲の囲い | 無 |
| | 斜面崩壊防止 | 無 |
| | 雨水排水路・集排水設備 | 無 |
| | 浸出水処理設備 | 無 |
| | 地下水観測井戸設備周辺 | 無 |
| 2024年5月31日 | 処分場周囲の囲い | 無 |
| | 斜面崩壊防止 | 無 |
| | 雨水排水路・集排水設備 | 無 |
| | 浸出水処理設備 | 無 |
| | 地下水観測井戸設備周辺 | 無 |
| 2024年6月30日 | 処分場周囲の囲い | 無 |
| | 斜面崩壊防止 | 無 |
| | 雨水排水路・集排水設備 | 無 |
| | 浸出水処理設備 | 無 |
| | 地下水観測井戸設備周辺 | 無 |
| 2024年6月30日 | 処分場周囲の囲い | 無 |
| | 斜面崩壊防止 | 無 |
| | 雨水排水路・集排水設備 | 無 |
| | 浸出水処理設備 | 無 |
| | 地下水観測井戸設備周辺 | 無 |
| 2024年7月31日 | 処分場周囲の囲い | 無 |
| | 斜面崩壊防止 | 無 |
| | 雨水排水路・集排水設備 | 無 |
| | 浸出水処理設備 | 無 |
| | 地下水観測井戸設備周辺 | 無 |
| 2024年8月30日 | 処分場周囲の囲い | 無 |
| | 斜面崩壊防止 | 無 |
| | 雨水排水路・集排水設備 | 無 |
| | 浸出水処理設備 | 無 |
| | 地下水観測井戸設備周辺 | 無 |
| 2024年9月30日 | 処分場周囲の囲い | 無 |
| | 斜面崩壊防止 | 無 |
| | 雨水排水路・集排水設備 | 無 |
| | 浸出水処理設備 | 無 |
| | 地下水観測井戸設備周辺 | 無 |
| 2024年10月31日 | 処分場周囲の囲い | 無 |
| | 斜面崩壊防止 | 無 |
| | 雨水排水路・集排水設備 | 無 |
| | 浸出水処理設備 | 無 |
| | 地下水観測井戸設備周辺 | 無 |
| 2024年11月30日 | 処分場周囲の囲い | 無 |
| | 斜面崩壊防止 | 無 |
| | 雨水排水路・集排水設備 | 無 |
| | 浸出水処理設備 | 無 |
| | 地下水観測井戸設備周辺 | 無 |
| 2024年12月30日 | 処分場周囲の囲い | 無 |
| | 斜面崩壊防止 | 無 |
| | 雨水排水路・集排水設備 | 無 |
| | 浸出水処理設備 | 無 |
| | 地下水観測井戸設備周辺 | 無 |